

PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ
státní podnikHrbovická 2
CZ – 403 39 Chlumec

Váš dopis č. j.:

Ze dne: 20.12.2019

Číslo jednací: 2019/15533/PKÚ/NŘZ

Vyřizuje: Bc. Lenka Mottlová

Telefon: 475 672 541

Chlumec: 23.12.2019

Počet stran: 3

Počet příloh: 0

K uveřejnění na profilu zadavatele (v E-ZAK)**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6**k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: „**Sektor VIII – etapa III**“, Kód akce: A6078.

Vážení dodavatelé,

poskytujeme Vám vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Dne 20. 12. 2019 obdržel Palivový kombinát Ústí, s. p. (dále jen „zadavatel“) prostřednictvím e-mailu žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „žádost“), která byla podatelnou zadavatele zaevidována pod č. j. 2019/15533/PKÚ.

Přesné znění žádosti dodavatele**Dotaz č. 1: „Příloha č. 2 Polozkový vykaz vymer“ část LU126**

V předaném soupise prací „Příloha č. 2_Polozkový_vykaz_vymer“ jsou v části rekapitulace „Stavba“ uvedeny práce na jednotlivých sondách. Práce jsou ve skladbách:

například:

KOB1	KOB1 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY
A	PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 4511260-8)
B	RELIKVIDACE SONDY (KÓD CPV 45255110-3)
C	REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)

Na sondě LU 126 jsou uvedeny pouze části prací:

LU126	LU126 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY
A	PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 4511260-8)
C	REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)

Chápe dodavatel správně, že u sondy LU 126 nebude prováděna část B - RELIKVIDACE SONDY (KÓD CPV 45255110-3) ?IČO: 00007536
DIČ: CZ00007536Tel.: +420 475 671 111
Web: www.pku.czE-mail: pku@pku.cz
podatelna@pku.czID datové schránky: bneuin8
Číslo účtu: 0001609491/0100

Dotaz č. 2: „Příloha č. 2 Polozkovy vykaz vymer“část B33 B Pol

V předaném soupise prací „Příloha č. 2_Polozkovy_vykaz_vymer“ v části B33 B Pol je uvedena položka:

8	282611117	Hmoty pro injektáž	t	0,00000	0,00
---	-----------	--------------------	---	---------	------

V položce č.8 je uvedeno množství materiálu 0,00000 tun.

Žádáme zadavatele sdělení, zda je množství 0,00000 tun platné. Případně žádáme o doplnění správného množství do soupisu prací pro možnost ocenění.

Dotaz č. 3: „Příloha č. 2 Polozkovy vykaz vymer“část HR22 B Pol

V předaném soupise prací „Příloha č. 2_Polozkovy_vykaz_vymer“ v části HR22 B Pol je uvedena položka:

8	282611117	Hmoty pro injektáž	t	0,00000	0,00
---	-----------	--------------------	---	---------	------

V položce č.8 je uvedeno množství materiálu 0,00000 tun.

Žádáme zadavatele sdělení, zda je množství 0,00000 tun platné. Případně žádáme o doplnění správného množství do soupisu prací pro možnost ocenění.

Dotaz č. 4: „Příloha č. 2 Polozkovy vykaz vymer“část MU2 B Pol

V předaném soupise prací „Příloha č. 2_Polozkovy_vykaz_vymer“ v části MU2 B Pol je uvedena položka:

6	281611131	Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R	t	0,00000	0,00
---	-----------	---	---	---------	------

V položce č. 6 je uvedeno množství materiálu 0,00000 tun.

Žádáme zadavatele sdělení, zda je množství 0,00000 tun platné. Případně žádáme o doplnění správného množství do soupisu prací pro možnost ocenění.

Dotaz č. 5: „Příloha č. 2 Polozkovy vykaz vymer“část P54 B Pol

V předaném soupise prací „Příloha č. 2_Polozkovy_vykaz_vymer“ v části P54 B Pol je uvedena položka:

8	282611117	Hmoty pro injektáž	t	0,00000	0,00
---	-----------	--------------------	---	---------	------

V položce č.8 je uvedeno množství materiálu 0,00000 tun.

Žádáme zadavatele sdělení, zda je množství 0,00000 tun platné. Případně žádáme o doplnění správného množství do soupisu prací pro možnost ocenění.

Odpovědi zadavatele

Dotaz č. 1:

LU126 – ano, dodavatel chápe správně.

PD obsahuje pouze části A a C – u této sondy nebude prováděna část B – RELIKVIDACE SONDY (kód CPV 45255110-3) ani budování panelové plochy

Oprava názvu – správně má být **LU126 – PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ**

Oprava názvu části A – správně má být **PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE**

Pozn.:

V Příloze č. 3 PD část 1.zip v souboru B Prehled SEZ je LU126 správně zařazena mezi sondy určené pouze pro sanační zásah

Dotaz č. 2:

Nulové položky u sond B33, HR22, MU2 a P54 jsou uvedeny správně.

Tato skutečnost byla konzultována s báňským projektantem (Ing. Trávníčkem) a byla kontrolována na Návrh technického projektu a technologického postupu relikvidace sondy.

S pozdravem

PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ
STÁTNÍ PODNIK
Hrbovická 2, 403 39 CHLUMEC

-1-


Ing. Petr Lenc
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik