


Doplnění č. 1 - 02/2020



Zodpovědný projektant:	Ing. Pavel Koníř		
Vypracoval:	Ing. Jana Ptáčková		
Schválil:	Ing. Pavel Koníř		
Místo: Libušín	Kraj: Středočeský		
Stavebník: Palivový kombinát Ústí s.p. Hrbovická 2, 403 39 Chlumec		Zakázkové číslo:	Z20170064
		Stupeň:	DSP
Akce: Úspora energie - zateplení obvodového pláště a střechy správního objektu stř. Kladenské doly v Libušíně		Datum:	12/2017
		Formát:	-
Název: Souhrnná technická zpráva Doplnění č. 1		Měřítko:	Číslo přílohy:
		-	B

OBSAH :

1. Doplnění projektové dokumentace.....	2
---	---

1. DOPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Na základě kontroly z důvodu vlivu stavby na populace chráněných a zvláště chráněných živočichů byl objekt správní budovy stř. Kladenské doly v Libušíně na st.p.č. 2404 označen jako významné hnízdiště jiříčky obecné a v rámci provádění prací na zateplení obvodového pláště je nutné provést opatření, která zajistí, že toto hnízdiště nebude zničeno ani výrazně omezeno v průběhu jednotlivých hnízdních sezon.

Opatření dle doporučení a vyjádření RNDr. Jindry Mourkové Ph.D.:

- Práce na severní stěně a střeše budovy nejsou časově omezeny. Před prováděním prací musí být v období 1.4-19.4 nebo 16.8.-31.10. uzavřeny úkryty netopýřů. Úkryty budou uzavřeny jednosměrnými uzávěrami. Jedná se o 3 ks na severní (2 ks) a východní stěně (1 ks). Jednosměrná uzávěra bude na otvoru/šterbině instalována po dobu 7 dní s teplotou vzduchu ve dne 10°C a vyšší, ideálně 12°C. Jako uzávěra bude použita drátěná síťka s přesahem na všechny strany o cca 5 cm. Tato síťka bude po dobu 7 dní pevně uchycena pouze za horní okraj (spodní okraj zůstane volný) a bude těsně přiléhat ke stěně domu.
- Stávající hnízda jiříček budou odstraněna v mimohnízním období, tj. od 16.9. – 19.4. za splnění podmínky, že stavebními pracemi v hnízdním období bude dotčena pouze malá část populace. Termín provádění prací je možné dodavatelskou firmou načasovat způsobem, který umožní veškeré práce provádět v mimohnízním období a je tedy možné před hnízdním obdobím již zrealizovat nápravná opatření dle doporučení z průzkumu.
- V hnízdní době bude znemožněna stavba nových hnízd postavením zasít'ovaného lešení.
- Provedení kompenzačních opatření
 - 6 ks hnízd na východní stěně nad každým oknem ve výši 2.NP -4.NP bude umístěno dvojhnízdo (celkem 3 ks dvojhnízd).
 - 6 ks hnízd na západní stěně nad každým oknem ve výši 2.NP -4.NP bude umístěno dvojhnízdo (celkem 3 ks dvojhnízd).
 - 24 ks hnízd na západní části jižní stěny (nad jednopodlažní přístavbou) do výklenků oken ve výši 3.NP -4.NP budou umístěny vždy 2 dvojhnízda na každé okno (celkem 12 ks dvojhnízd).
 - 16 ks hnízd na východní části jižní stěny (hlavní vchod) do výklenků oken ve výši 3.NP - 4.NP budou umístěny vždy 2 dvojhnízda na každé okno (celkem 8 ks dvojhnízd).
 - 6 ks hnízd na střední „předsunutě“ části jižní stěny (hlavní vchod) nad každé okno ve výši 3.NP -4.NP bude umístěno vždy 2 dvojhnízda na každé okno (celkem 3 ks dvojhnízd).

dodatek č. 1

- 2 ks hnízd (1 dvojhnízdo) nad okno na východní stěně

Celkový počet 30 ks dvojhnízd.

Umístění a postupy prací budou prováděny v souladu s průzkumem vypracovaným RNDr. Jindrou Mourkovou Ph.D.

Posuzování vlivu projektu zateplení obvodového pláště a střechy budov správního objektu stř. Kladenské doly v Libušíně na populace chráněných a zvláště chráněných druhů živočichů

Popis stavby:

Budova správního objektu stř. Kladenské doly v Libušíně st.p.č. 2404 (budova bez čp/če) má čtyři nadzemní podlaží, tato část budovy je podsklepená. Druhá část budovy má jedno nadzemní podlaží a není podsklepená. Stávající objekt má plochou dvouplošňovou odvětrávanou střechu. Okna budovy byla již vyměněna za plastová.

Plánované stavební úpravy:

Projekt zateplení obvodového pláště a střechy budov správního objektu stř. Kladenské doly v Libušíně zpracovala firma Drakisa s.r.o., Varvažov 210, 403 38 Telnice, IČO 22802258. Zodpovědný projektant Ing.Pavel Koníř, Vypracovala: Ing.Jana Ptáčková.

Zateplení obvodového pláště a střechy budov. Izolace pláště budovy bude provedena z expandovaného fasádního polystyrénu. Izolace střechy bude provedena z extrudovaného polystyrénu a velkoformátových desek z čedičových vláken. V rámci zateplení budou vyměněny troje dveře, okna již jsou vyměněna. Klempířské práce budou provedeny v nezbytně nutné rozsahu – výměna parapetů, oplechování atik, okapnice, klempířské prvky na střeše budovy.

Kontrola dne 17. 6. 2019 ve večerních hodinách

Během kontroly byly pečlivě prohlédnuty exteriéry stavby. Dokumentární fotografie (obr. 1-7).

Zjištěné skutečnosti:

Plášť budovy je zachovalý. Na severní stěně byly zjištěny poruchy ve zdivu, které mohou být **potenciálními úkryty netopýrů** (viz obr 3):

- 1) škvíry kolem ventilačního otvoru (odvětrání digestoře) mezi 1. a 2. oknem od západu ve výši 2.NP
- 2) otvor nad 1. oknem od západu ve výši 2.NP
- 3) . Na východní stěně se nachází 1 otvor ve výši podlahy 2.NP (viz obr. 2).

Na budově nebyla zjištěna hnízdiště ani potenciální hnízdiště rorýse obecného.

Přímo na budově bylo zjištěno celkem 35 obsazených hnízd jiříčky obecné. Hnízda se nacházejí ve výklencích oken a okolí „balkónů“ na východní, západní a jižní a stěně (včetně „předsunuté“ části) čtyřpodlažní části budovy a dvě hnízda byla nalezena ve výklencích oken na východní stěně jednopodlažní budovy (obr. 1 - 7). Dále bylo na budově nalezeno několik neobsazených hnízd a stopy po spadlých hnízdech. **Budova je významných hnízdištěm jiříčky obecné** a je proto třeba při rekonstrukci postupovat tak, aby nebylo toto hnízdiště zničeno, ale ani výrazně omezeno v průběhu jednotlivých hnízdních sezón.

Navrhovaná opatření:

Načasování stavebních prací:

Práce na severní stěně a na střeše budovy nejsou časově omezeny v případě, že budou ve vhodných obdobích uzavřeny úkryty netopýrů. Úkryty netopýrů mohou být uzavřeny v období 1. 4. - 19. 4., nebo 16. 8. – 31. 10. V každém případě musí dojít nejprve k dočasnému uzavření jednosměrnými uzávěrami (viz níže).

Pro práce na stěnách, kde byla nalezena hnízda jiříček, musí dojít nejprve k jejich odstranění mimo hnízdní období tak, aby nedošlo k přímé likvidaci hnízd s mláďaty nebo vejci. Za hnízdní období jiříček je považováno období od 20. dubna do 15. září.

Načasování stavebních prací musí probíhat tak, aby v průběhu hnízdní sezóny byla stavebními pracemi dotčena jen malá část hnízd tak, aby místní populace jiříček nebyla výrazně omezena. **Navrhuji v hnízdním období (20. dubna – 15. září) rekonstruovat severní stěnu** (kde nejsou hnízda jiříček – viz obr. 3) a **západní** (1 obsazené hnízdo – viz obr. 1), případně **východní stěnu** (7 obsazených hnízd – viz obr. 2). Také je možno rekonstruovat **jednopodlažní přístavbu** (2 obsazená hnízda).

Rekonstrukce **jižní stěny včetně „předsunuté části“** by měla proběhnout **mimo hnízdní období jiříček (tj v období od 15. září do 20. dubna)**. Pokud by takové načasování nebylo možné, pak by další možností bylo začít s rekonstrukcí jižní stěny v předhnízdním období a alespoň západní část jižní stěny zrekonstruovat do konce dubna (nejpozději v průběhu května) a zpřístupnit jiříčkám i s náhradními hnízdy (viz obr. 11). **Jiříčky by i v průběhu hnízdní sezóny, kdy bude probíhat rekonstrukce, měly mít k dispozici cca 30 přirozených nebo náhradních hnízd**, aby nebyla nedostatkem hnízdních možností výrazně dotčena lokální populace.

Při vlastních stavebních úpravách:

1. Před započatím stavebních prací opatřit všechny vletové otvory pro netopýry jednosměrnými uzávěrami (viz obr. 13). Za vletové otvory pro netopýry jsou považovány všechny úkryty netopýrů na fasádě domu vyjmenované výše. (viz obr. 2 a 3 modré šipky)

- jednosměrnou uzávěru **lze instalovat jedině v období 1. 4. - 19. 4., nebo 16. 8. – 31. 10.**

- jednosměrná uzávěra musí být instalována na otvoru/štěrbíně nejméně týden (7 dní s teplotou vzduchu ve dne 10 °C a vyšší, ideálně 12°C a vyšší) před jeho definitivním uzavřením

- jako uzávěru lze použít kousek perlinky nebo lehké drátěné sítě, která se umístí přes otvor/štěrbinu, pevně se připevní na stěnu pouze nad otvorem, spodní okraj sítě zůstane volný, ze všech stran musí síťka dostatečně přesahovat otvor (cca o 5 cm), musí těsně přiléhat ke stěně domu

2. Na stěně, která má být v dané hnízdní sezóně rekonstruovaná, je třeba před hnízdním obdobím (v období od 15. září do 20. dubna) odstranit současná hnízda a postavením zasítovaného lešení, případně připevněním sítěviny přímo na fasádu (v místech, kde byla hnízda) zabránit hnízdění v této sezóně. Zasítování míst s bývalými hnízdy musí být funkční zejména v hnízdní době tj. od 20. dubna až do skončení rekonstrukce dané části stěny.

Kompenzační opatření

Protože na současných typech omítek nemohou jiříčky stavět hnízda (hnízda na nich nedrží, případně v průběhu hnízdění padají), je třeba instalovat umělá hnízda. **Po dokončení zateplení dané (části) stěny instalovat do výklenků oken umělá hnízda pro jiříčky typ dvojhnízdo (viz obr.14) v následujícím množství a umístění:**

- 1) východní stěna výklenky u oken - nad každé okno ve výši 2.-4.NP umístit dvojhnízdo – celkem 6 náhradních hnízd (viz obr. 9)
- 2) západní stěna výklenky u oken - nad každé okno ve výši 2.-4.NP umístit dvojhnízdo – celkem 6 náhradních hnízd (viz obr. 8)
- 3) jižní stěna západní část (nad jednopodlažní přístavbou) do výklenků oken 3. - 4. NP umístit vždy 2 dvojhnízda na každé okno – celkem 24 náhradních hnízd (viz obr. 11)
- 4) jižní stěna východní část (s hlavním vchodem) do výklenků oken 3. - 4. NP umístit vždy 2 dvojhnízda na každé okno – celkem 16 náhradních hnízd (viz obr. 10)
- 5) jižní stěna střední „předsunutá“ část výklenky u oken jižní stěna- nad každé okno ve výši 3.-4.NP umístit dvojhnízdo – celkem 6 náhradních hnízd (viz obr. 10)
- 6) na jednopodlažní stavbu umístit 1 dvojhnízdo nad okno na východní stěně (viz obr. 12)

Závěr

Stavební úpravy při dodržení podmínek a navržených kompenzačních opatření nebudou mít negativní vliv na populace chráněných a zvláště chráněných živočichů.

Povolení zásahu do biotopu chráněných a zvláště chráněných druhů živočichů spadá do pravomoci Krajského úřadu Středočeského kraje.

Fotodokumentace průzkumu

Současný stav




Obr. 1 Pohled na západní stěnu
- červené kroužky označují obsazená
hnízda jiříček
netopýrů




Obr. 2 Pohled na východní stěnu - červené
kroužky označují obsazená hnízda jiříček,
modré šipky označují potenciální úkryty



Obr. 3 Pohled na severní stěnu - modré šipky označují potenciální úkryty netopýrů



Obr. 4 Pohled na jižní stěnu - střední a východní část- červené kroužky označují obsazená hnízda jiříček



Obr. 5 Pohled na jižní stěnu - západní část a západní stěna „předsunutá“ střední části jižní stěny - červené kroužky označují obsazená hnízda jiříček



Obr. 6 Pohled jednopodlažní část budovy - východní stěna - červené kroužky označují obsazená hnízda jiříček



Obr. 7 Pohled jednopodlažní část budovy – západní stěna

Kompenzační opatření – rozmístění budek pro jiříčky




Obr. 8 Pohled na západní stěnu
– žlutá tečka označuje umístění
budky pro jiříčky



Obr. 9 Pohled na východní stěnu
– žlutá tečka označuje umístění budky
pro jiříčky



Obr. 10 Pohled na jižní stěnu - střední a východní část – žlutá tečka označuje
umístění budky pro jiříčky



Obr. 11 Pohled na jižní stěnu - západní část – žlutá tečka označuje umístění budky pro jiříčky



Obr. 12 Pohled jednopodlažní část budovy - východní stěna – žlutá tečka označuje umístění budky pro jiříčky



Obr. 13: Jednosměrná uzávěra Obr. 14 Doporučená budka „dvojhnízdo“ pro jiříčky
přes větrací otvor.

6 / 2019 Vypracovala RNDr. Jindra Mourková, Ph.D.


Mourková!

Česká společnost ornitologická
Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5 - Smíchov
| www.birdlife.cz
IČ: 49629549 | DIČ: CZ49629549



Statutární město
KLADNO

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dnem 24.12.2019



Magistrát města Kladna

Odbor životního prostředí – oddělení státní správy v oblasti život

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

datum doručení: 05-12-2019 v hod.

číslo jednací: 2019/14402/PKU

počet listů dokum.: 2 počet příloh: 0

Cízek Miroslav Ing.
2.12.2019 13:35:51



ADRESA PRACOVISTĚ:

Magistrát města Kladna
Odbor životního prostředí
nám. Starosty Pavla 44
272 52 KLADNO

DORUČOVACÍ ADRESA:

Magistrát města Kladna
nám. Starosty Pavla 44
272 52 KLADNO

ADRESA:

Palivový kombinát Ústí s.p.
Hrbovická 2
403 39 Chlumec

Středisko Kladenské doly
273 06 Libušín

Vaše zn.:

Č. jednací: OŽP/5435/19-3

Vyřizuje:

Oprávněná úřední osoba/linka
Ing.Miroslav Čížek
Pověř.č. T-5/2006-OŽP

29.listopadu 2019

Rozhodnutí o odchylném postupu při ochraně ptáků podle § 5b zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí jako orgán ochrany přírody, příslušný podle § 77 odst. 3 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona) na základě žádosti Palivového kombinátu Ústí, státní podnik, Hrbovická 2, 403 09 Chlumec ze dne 6.8.2019 v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)

stanovuje

žadatelů odchylný postup podle § 5b odst. 1 zákona ze zákazu stanoveného v § 5a odst. 1 písm. b) tj. úmyslné poškozování nebo ničení hnízd nebo odstraňování hnízd. Odchylný postup spočívá v odstranění 35 ks hnízd jiříčky obecné (*Delichon urbica*) na budovách správního objektu Střediska Kladenské doly na parc.č. st. 2404 v k.ú. Libušín z důvodu zateplení obvodového pláště a střechy budov.

Souhlas s odchylným postupem se uděluje za následujících podmínek :

1. Hnízda budou odstraněna mimo hnízdní období (tj. od 15.září do 20.dubna následujícího roku)
2. V hnízdní době (od 20.dubna) bude znemožněna stavba nových hnízd postavením zasítovaného lešení nebo připevněním síťoviny na fasádu
3. Po dokončení zateplení budou na budovu instalována umělá hnízda pro jiříčky typ dvojhnízdo v celkovém počtu 30 ks (tj. 60 ks hnízd) podle návrhu specifikovaném v „Posouzení vlivu projektu zateplení obvodového pláště a střechy budov stř. Kladenské doly v Libušíně na populace chráněných a zvláště chráněných druhů živočichů“ zpracovaný RNDr. Jindrou Mourkovou, Ph.D. v červnu 2019.
4. Odchylný postup je platný dva roky od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Kontaktní spojení:

Tel: +420 312 604 383

Fax: +420 312 604 390

Email: miroslav.cizek@mestokladno.cz

Web: <http://www.mestokladno.cz>



Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

- Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

O d ů v o d n ě n í :

Podáním žádosti ze dne 6.8.2019 požádal Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Hrbovická 2, 403 09 Chlumec Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí o udělení výjimky pro odchylný postup podle § 5b odst. 1 zákona ze zákazu stanoveného v § 5a odst. 1 písm. b) tj. úmyslné poškozování nebo ničení hnízd nebo odstraňování hnízd. Odchylný postup spočívá v odstranění 35 ks hnízd jiříčky obecné na budovách správního objektu Střediska Kladenské doly na parc.č. st. 2404 v k.ú. Libušín z důvodu zateplení obvodového pláště a střechy budov. Žádost byla doložena „Posouzením vlivu projektu zateplení obvodového pláště a střechy budov Střediska Kladenské doly v Libušíně na populaci chráněných a zvláště chráněných druhů živočichů“ zpracovaný RNDr. Jindrou Mourkovou, Ph.D. v červnu 2019. V posouzení je navržen postup odstraňování hnízd jiříček a kompenzační opatření, spočívající v instalaci umělých hnízd na přesně určená místa v celkovém počtu 60 ks.

Odbor životního prostředí Magistrátu města Kladna v provedeném správním řízení obeslal účastníky řízení a stanovil lhůtu k zaslání případných připomínek. Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námítky.

Orgán ochrany přírody posoudil výše uvedený zásah včetně navržených kompenzačních opatření a dospěl k závěru, že při dodržení stanovených podmínek nebudou mít stavební úpravy negativní vliv na populaci jiříček a realizace záměru je možná.

POUČENÍ O OPRAVNÉM PROSTŘEDKU:

Podle § 81, § 82 a § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, může účastník řízení proti tomuto rozhodnutí podat odvolání, ve kterém uvede v jakém rozsahu a z jakého důvodu rozhodnutí napadá. Odvolání lze podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje, prostřednictvím odboru životního prostředí Magistrátu města Kladna. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání se - kromě vyhotovení určenému správnímu orgánu - podává v počtu stejnopisů, shodném s počtem účastníků řízení. Podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Ing. Miroslav Čížek
referent
odboru životního prostředí

Rozdělovník :

Účastníci řízení :

1) Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

2) Město Libušín, 273 09

- spis

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: rozhodnutí o udělení výjimky z podmínek pro odchylný postup při ochraně ptáků
- odstranění hnízd jiřičky obecné
ID zprávy: 731974459
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas doručení: 5.12.2019 v 5:57:19

Odesílatel: Statutární město Kladno, náměstí starosty Pavla 44, 27201 Kladno, CZ
ID schránky: dyubpcm
Typ schránky: OVM

Zmocnění: Nežadáno
Odstavec: Nežadáno
Naše číslo jednací: OŽP/5435/19-3
Naše spisová značka: OŽP/5435/19
Vaše číslo jednací: 2019/9419/PKÚ/KLA
Vaše spisová značka: Nežadáno
K rukám: středisko Kladenské doly
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

5b jiřičky PKÚ Libušín.pdf (236,43 kB)
