








Legenda:

- 


Osazení nového silničního obrubníku (81,6 m) , na jižní straně u vsakovacího příkopu, bude vždy mezi ob dva obrubníky osazen silniční krajník (350/700/50) viz. výkres č. D.1.1.6, z důvodu odvodnění povrchové vody do vsakovacího příkopu. Všechny obrubníky budou osazeny +10 nad niveletu nového asfaltového povrchu.
- 


Vsakovací příkop se sorpční geotextilií NTRF o objemu sorpce min. 80 l. (0,6 x 0,9 x 64,75 m). Příkop je vysypán praným kamenivem fr.11/22 a drceným kamenivem fr.32/63
- 


Po odbourání asfaltového povrchu a konstrukčních vrstev do min. hloubky 350 mm, bude nahrazeno,doplněno zeminou (205,03 x 0,350 =71,7605 m3) a provede se osetí travním semenem. (205,03 m2)
- 

Nový asfaltobeton ACO 11 + v tloušťce do 4 cm (1761 m2) . V místech největších prohlubní , bude provedena vyrovnávka s předpokladem spotřeby do 45 tun (ACL 16+)
- 

Po odbourání betonových pasů a podkladu (112,57 m2 x 0,350 = 39,3995 m3) , doplnit štěrkodrt' fr. 0/63 a 0/32, na kótu - 0,10 m pod niveletu živice(skladba 60 mm =ACL 16+ a 40mm ACO 11+)

- 

Výsledný sklon a směr odtoku dešťových vod
- 

Nová niveleta vozovky / řezy novou niveletou
- 

Lomové hrany vrcholů a užlabí nové nivelety vozovky parkoviště

VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	KONTROLOVAL	A2-PORT s.r.o. Optova 155, Chudeřín, 436 03 Litvínov IČO:25424866	
Miloslav Kovač	Ing. Daniel Šimmer	Ing. Daniel Šimmer		
OBJEDNATEL	PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ s.p., Středisko Kohnoor, Mariánské Radčice 100, 435 32 Mariánské Radčice		FORMÁT	4 x A4
STAVBA	Oprava parkovacích ploch u vrátnice		DATUM	ŘÍJEN 2019
			STUPEŇ	UdržPr
			ČÍSLO ZAKÁZKY	
OBJEKT	KOMUNIKACE		MĚŘÍTKO	1 : 250
VÝKRES	SITUACE NOVÝ STAV		ČÍSLO VÝKRESU	D.1.1.3