



LEGENDA :

D1	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH VNĚJŠÍCH DVEŘÍ 800/1970 VČ. ZÁRUBNÍ	1 KS
D2	DEMONTÁŽ MŘÍŽÍ NA OKNECH 4800/1800	1 KS
D3	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ 1600/2350 VČ. ZÁRUBNÍ	1 KS
D4	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ PLECHOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY	10 m2
D5	ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU SOKLU	45 m2
D6	DEMONTÁŽ DROBNÝCH PRVKŮ NA FASÁDĚ	30 KS
D7	DEMONTÁŽ DVEŘÍ 1200/2000 VČ. ZÁRUBNÍ	1 KS
D8	ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ ATIKY (NAD TRAKTEM HASIČŮ)	66 m'
D9	ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ ATIKY (POD OKNY U TRAKTU HASIČŮ)	22 m'
D10	ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ ATIKY (NAD ZÁDVEŘÍM)	10 m'
D11	DEMONTÁŽ OKAPOVÉHO SVODU VČ. KOTLIKU	1 KS
D12	ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ ATIKY (HLAVNÍ BUDOVA - PRÍČNĚ) 14,6 m	2 KS
D13	ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ ATIKY (HLAVNÍ BUDOVA - PODÉLNĚ) 74,4 m	1 KS
D14	DEMONTÁŽ OKAPU A OKAPOVÉHO SVODU (STŘECHA)	1 KS
D15	ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ ATIKY (NAD SCHODIŠTĚM) 2 x 6,85m + 1 x 11,6 m	1 KS

Zodpovědný projektant:		Ing. Pavel Koníř		
Vynášel:		Ing. Jana Ptáčeková		
Schválil:		Ing. Pavel Koníř		
Místo:	Libušín	Kraj:	Středočeský	
Stavěbník: Palivový kombinát Ústí s.p., Hřbovíčská 2, 403 39 Chlumec				
Akce: Úspora energie - zateplení obvodového pláště a střechy správní budovy str. Kladenské doly v Libušíně				
Název:	Půdorys 1.patro - stávající stav, demontáže			
Měřítko:		1:50	Číslo přílohy:	
			D.1.1 - 03	