

C.4 Situace inženýrských sítí

Stavba : Demolice objektu v areálu Úpravna uhlí Komořany
Objekt : Sklad barev a olejů (H403841)
Stupeň : Dokumentace bouracích prací
Investor : Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Zak. č. : 1063-03-20

